



Informacje dla użytkownika



Produkt: Ubrania robocze, spodnie.

Materiał: 65% poliester + 35% bawełna


Dokumenty towarzyszące:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, pozycja. 2173).
- Dyrektywa 89/686/EWG, środki ochrony indywidualnej,
- norma EN ISO 13688:2013

Użycie: produkt spełnia wymagania ogólne normy EN ISO 13688:2013 i wymagania dla środków ochrony indywidualnej zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG. Cel użycia jako ochrona użytkownika przed pyłem, zabrudzeniem oraz powierzchniowymi wpływami mechanicznymi, bez zapewnienia wyższego poziomu zabezpieczenia - środek ochrony indywidualnej zaliczany do środków o prostej konstrukcji (Kat. I - **tylko do minimalnych zagrożeń**) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

Ostrzeżenie dla użytkownika: w przypadku konsekwentnego przestrzegania określonego celu użycia nie powstaje ryzyko zagrożenia zdrowia użytkownika (wyrobów nie wolno stosować w warunkach wymagających innego rodzaju funkcji ochronnych, na przykład. ochrona przed wpływem ciepła, ryzykiem chemicznym, zaczepienie przez ruchome części urządzeń, itp.). Bardzo zabrudzony, rozdarty lub w inny sposób uszkodzony element odzieży nie stanowi ochrony i należy go naprawić lub zamienić.

Wielkość: oznakowano piktogramem z kodem wielkości 48 - 62.



Rozmiary	48	50	52	54	56	58	60	62
A. Wzrost	174 182	177 182	180 182	182 182	184 182	184 182	188 188	188 188
B. Obwód klatki piersiowej	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
C. Obwód pasa	84-88	88-92	92-98	98-102	102-108	108-114	114-120	120-124

Wszelkie produkty posiadają znak CE.

Przechowywanie: w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, ciemnych z odpowiednią wentylacją w temp. 10-30 st. C i wilgotności względnej 50%-70%. Zaleca się nie przechowywać ponad 12 miesięcy od zakupu do rozpoczęcia użytkowania.

Likwidacja: produkt likwidować zgodnie z ustawą o odpadach.

Rodzaj opakowania odpowiedniego do transportu: produkty należy transportować w oryginalnych opakowaniach importera.

Konserwacja: pranie ręczne lub w pralce, płukanie i wirowanie, temp. prania maks. 40 st. C, nie wolno wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, prasować w temp. do 110 st. C, jako środek czyszczący może być używany tetrachloroethene (PEN), benzyna, standardowe procedury można stosować bez ograniczeń.

Maksymalna temperatura prania 40°C.


Nie używać produktów zawierających czynne związki chloru. Nie stosować odplamiaczy.
Nie stosować alkalicznych środków piorących.

Suszenie w suszarce (suszenie ochronne).

Maksymalna temperatura prasowania 110°C.

Nie czyścić chemicznie.

Wzór etykiety na ubraniu:



Upoważniony przedstawiciel:
URGENT R. Szczęsny, M. Więźniak Sp. J.
 ul.Przemysłowa 1, 87-630 Skępe, Poland

Data produkcji: 09/2014