



Fridrich&fridrich

03010261 BE-02-004



EN ISO 13688



Fridrich&fridrich

(EN) WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION:

This working garment is simple design personal protective equipment for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions. It is in conformity with the provisions of the Council Directive 89/686/EEC and EN ISO 13688:2013

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

Storage and care instructions: The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40°C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.



Wash at 40 °C on gentle wash suitable for synthetical materials, do not bleach, do not tumble dry, Iron at low temperature max. 110°C, dry cleaning is not allowed.

Material: 100% polyester. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

Producer: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologicá 1378, 253 01 Hostivice, Czech Republic

(CZ) PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE PRO UŽIVATELE:

Tento oděv je určený k ochraně proti minimálním rizikům zejména před klimatickými vlivy, které nejsou výjimečné ani extrémní. Vyhovuje EN ISO 13688:2013

Před použitím oděv vykoušejte, používejte pouze oděv správné velikosti dle piktogramu na štítku vštem v oděvu. Před použití prověřte stav oděvu, nepoužívejte silně znečištěný nebo poškozený oděv

Skladování a údržba: Skladujte na suchém a čistém prostoru, při teplotě + 5°C až 40°C. Přímé sluneční světlo může nepravidelně ovlivnit životnost výrobku. Po použití udržujte toto oblečení v čistotě. Zbytky písku, stavebních hmot apod. mohou přispívat k uchylenému mechanickému poškozování. Doba skladování by neměla přesáhnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Při používání a údržbě tohoto výrobku se říte pokyny danými na všech štítcích s piktogramy: perte při teplotě 40°C za použití velmi setrnného postupu určeného pro syntetické materiály, neběliť prostředky uvolňující chlor, nesušit v bubnové sušičce, žehlit při teplotě žehlicí plochy max. 110°C, nepoužívat postupy průmyslového čištění.

Materiál: 100% polyester. U velmi citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě oděv dále nepoužívejte.

Výrobce: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologicá 1378, 253 01 Hostivice

(HU) TAJEKOZTATÓ - MUNKARUHA RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ

Ez a munkaruhá egyszerű tervezésű védőeszköz, minimális kockázatok ellen, mint nem extrém időjárás. Kielégít az 89/686/EGK tanácsi irányelv előírásait és EN ISO 13688:2013.

Megjegyzés: minden méretének megfelelő ruhát viseljen. Javasoljuk, a méretet ruhapróbával ellenőrizze. Ne viseljen erősen szennyezett, sérült munkaruhát!

Alapanyag: 100% poliészter. Érzékeny személyeknél allergia bőrreakciók léphetnek fel. Ilyen esetben ne használja tovább a munkaruhát!

Tárolás: száraz és tiszta helyen tárolja + 5°C és + 40°C közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásban. Az erős napfény kedvezőtlennel befolyásolhatja a termék élettartamát. Tisztítás a terméken bevarrott címke szerint. Felhasználható a gyártástól számított 10 éven belül.

Használat: Az általános ruha felett viselhető.

Karbantartás: Használat után az öltözéket tisztán kell tartani. Rajta maradt píszkok, homok, építőanyagok, stb. meggyorsítják a felület mechanikus elhasználódását.



Mosás 40°Celsius hőmérsékletű vízben, kímélő mosószerrel mosza ki. Klóros fehérítés nem alkalmazható. Dobos száritás tilos. Vasalás legfeljebb 110°C hőmérsékleten. Tilos kémiaiag tisztítani.

Forgalmazza: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

Razotajs: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., 1378 Archeologicá un 253 01 Hostivice, Čehijas Republika.

(PL) ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

OPIS: odzież robocza – środek ochrony indywidualnej prostego wzoru, chroniąca przed minimalnym stopniem ryzyka, w szczególności nie ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Spełnia wymagania Dyrektywy 89/686/EEC i EN ISO 13688:2013.

WAŻNE: przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie dobrą rozmiar odzież, najlepiej poprzez jej przymierzenie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży: nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA: odzież należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu w temperaturze do +5 do +40°C. Nie wolno narażać odzieży na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego, które może w znaczący sposób wpływać na jej trwałość. Po użyciu odzież należy oczyścić. Piasiek, pozostałości materiałów budowlanych oraz inne zabrudzenia mogą prowadzić do przyspieszonego zużycia odzieży. Okres przechowywania nie powinien przekraczać 10 lat od daty produkcji. Nie używać odzieży po upływie 10 lat od daty produkcji.

Prac w temperaturze 40°C, stosując delikatny program prania do materiałów syntetycznych
prasować żelazkiem o niskiej temperaturze (max. 110°C)

Materiał: 100% poliester.

Użytkowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

Podmiot odpowiedzialny: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologicá 1378, 253 01 Hostivice, Republika Czeska


Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

(RO) ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU – INFORMATII PENTRU UTILIZATOR

Această îmbrăcămîntă este destinațiată pentru protecția la riscuri minime, în special față de influențe climatice, care nu sunt nici extraordinare, nici extreme. Conformă cu norma EN ISO 13688:2013

Înainte de utilizare, încercați îmbrăcămîntea, folosiți numai îmbrăcămîntă de mărime corectă, conform pictogramelor de pe eticheta cusută pe îmbrăcămîntă. Înainte de utilizare verificăți starea îmbrăcămîntei, nu folosiți îmbrăcămîntă puternic murdară sau deteriorată.

Depozitarea și întreținerea: Depozitați-le în loc uscat și curat, la temperatură între + 5°C până la 40°C. Razele directe ale soarelui pot să influențeze defavorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcămîntă în condiții de curățenie. Reziduurile de impurități, nisip, materiale de construcție, etc. pot să contribuie la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămîntea după această perioadă.



La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictogramă: Spalare la masina automata, la cel mult 40°C (material sintetic delicat), a nu se albi cu produse ce eliberează clor, a nu se usca în uscător, a se călca la temperatura de călcare a suprafeței de maxim 110°C, nu folosiți metodele de curățare chimică.

Material: 100% poliester. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielei – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcămîntea.

Producător: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologicá 1378, 253 01 Hostivice, Republica Cehă

(RU) ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Одежда предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий в летний период на открытых площадках, в межсезонье и зимний период в закрытых отапливаемых помещениях. Защита от минимальных рисков особенно от атмосферных воздействий, которые не являются исключительными или экстремальными. Соответствует EN ISO 13688:2013, TR TC 019/2011.

Перед использованием проверьте одежду, используйте только правильный размер в соответствии с пиктограммой на этикетке, вшитой с внутренней стороны. Перед использованием проверьте состояние одежды, не используйте сильно загрязненную или поврежденную одежду. В процессе работы одежда должна быть застегнута на все застежки.

Техническое обслуживание и хранение: Храните в чистом сухом месте при температуре от + 5° до 40°C. Прямые солнечные лучи могут негативно повлиять на срок

службы изделий. После использования, храните одежду чистой. Остатки песка, строительных материалов, и т.д. могут способствовать ускоренному механическому износу. Срок хранения не должен превышать 10 лет (срок изготавления указан на изделии или индивидуальной упаковке). Не используйте одежду по истечении данного срока.

Загрязненные костюмы необходимо утилизировать в соответствии с классом защиты загрязнений на полигонах захоронения промышленных отходов.



При эксплуатации и техническом обслуживании данного продукта, следуйте инструкциям, приведенным во вшитых этикетках с пиктограммами: Деликатная стирка при 40°C. Не отбеливайте хлоросодержащими средствами. Сушка в барабанной сушилке запрещена. Гладка при максимальной температуре 110 С. Не используйте промышленные процессы чистки.

Материал: 100% полиэстер. У чувствительных людей возможно раздражение кожи - в этом случае одежду не используйте.

Производитель: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologicá 1378, 253 01 Hostivice, Чешская Республика. Сделано в Китае.

(SK) PRACOVNÝ ODEV. INFORMÁCIE PRE UŽIVATEĽA:

Tento odev je určený k ochrane proti minimálnym rizikám najmä pred klimatickými vplyvmi, ktoré nie sú výnimcoľne ani extrémne. Vyhovuje EN ISO 13688:2013

Pred použitím odev vyskúšajte, používejte iba odev správnej veľkosti podľa piktogramu na etikete všitej v odevu. Pred použitím preverte stav odevu, nepoužívať silno znečistený alebo poškodený odev.

Skladovanie a údržba: Skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote + 5°C až 40 °C. Priame slnečné svetlo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť výrobkov. Po používaní udržujte toto oblečenie v čistote. Zvyšky piesku, stavebných hmôt a pod. môžu prispievať k uchylenému mechanickému poškozovaniu. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívať odev po tejto dobe.



Pri používaní a údržbe tohto výrobku sa riadte pokynmi danými na vštych štítkoch s piktogrammi: perta pri teplote 40°C s použitím veľmi setrnného postupu určeného pre syntetické materiály, neběliť prostredky uvolňující chlor, nesušiť v bubnové sušičke, nežehliť pri teplote žehliacej plochy max. 110 °C, nepoužívať postupy průmyselného čistenia.

Materiál: 100% polyester. U veľmi citlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade odev dalej nepoužívajte

Výrobca: ČERVA EXPORT IMPORT as, Archeologicá 1378, 253 01 Hostivice

Splnomocnenec pre Slovenskú republiku: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec