

(EN) WORKING SHOES – USER INSTRUCTION

Work shoes. Designed to protect against weather conditions, which are neither exceptional nor extreme.

INSTRUCTIONS FOR USE

It is necessary to determine the right size by carefully trying on and measuring the shoes. Shoe fastenings must be used correctly and laces must be tied properly.

MAINTENANCE:

Clean shoes using products intended for it, e.g. a soft brush or soft rubber, do not apply cream. Dry wet shoes thoroughly. Shoes should be dried at room temperature, in a well ventilated room. Prior to wearing the shoes, check to make sure that they are intact, e.g.:

- functionality of fastenings
- profile of outsoles
- possible damages etc.

Do not use damaged shoes, the damaged shoes have to be replaced by new.

STORAGE:

Store shoes in the original packaging. The storage period is two years. The life of the shoes is shortened by unsuitable storage conditions – high humidity and temperature.

The total length of shoe usability depends on the rate of wear in the given conditions.

MARKING:

Each pair is marked with the trademark CERVA, shoe size, type, material design: top – leather, lining – textile, sole – plastic, CE mark of conformity and date of manufacture (quarter, year).

Manufactured in: China

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(CZ) PRACOVNÍ OBUV - INSTRUKCE PRO UŽIVATELE

Pracovní obuv. Je určena k ochraně proti minimálním rizikům, povětrnostním vlivům, které nejsou výjimečné ani extrémní.

NÁVOD K POUŽITÍ

Je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit vhodnou velikost. Uzávěry bot musí být správně využívány a tkaničky rádně přitaženy.

ÚDRŽBA:

Cištění bot provádějte k tomu určenými prostředky, např. měkkým kartáčem nebo měkkou pryzí, nekrémujte. Mokrou obuv dobře vysušte. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v době větrané místnosti. Před použitím má být kontrolována jejich neporušenosť, např.:

- funkčnost závěrů
- profil podešve
- možná poškození atd.

Poškozená obuv nesmí být používána a musí být nahrazena novou.

SKLADOVÁNÍ:

Obuv skladujte v původním balení. Skladovací doba 2 roky. Nevhodnými skladovacími podmínkami - vysoká vlhkost a teplota - se životnost bot zkracuje. Délka celkové použitelnosti bot závisí dále na rychlosti opotrebení v daných podmínkách.

ZNAČENÍ:

Každý pár je označen ochrannou známkou ČERVA, údajem o velikosti obuvi, typu, materiálovém provedení: svršek – kůže, podšívka - textil, podrážka - plast, značkou shody CE a datem výroby (čtvrtletí, rok).

Výroba: Čína

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

(HU) TÁJÉKOZTató

Általános használatú lábbelik minden napos viselésre. Nem alkalmas szélsőséges időjárási viszonyok közötti használatra.

Használata: Válasszon lábának megfelelő méretet! Ha szükséges mérje meg a lábbelit, vagy próbálva győződjön meg a méret megfelelőségéről. A lábbelit minden teljesen befűzve viselje, kösse meg a fűzőket szorosan.

Karbantartás: Tisztításhoz mindenkor megfelelő eszközöket használjon, pl. Puha kefét, tisztítógumit. Ne krémezz a lábbeliket, használjon a nubukbőrhöz alkalmas szereket! A nedves lábbeliket mindenkor megszáradni használat után! A száritást szobahőmérsékleten végezze, jól szellőző térben. Mielőtt felveszi, ellenőrizze a lábbelik állapotát:

- fűzők állapotát;
- talp épségét, kopottágát;
- keressen sérülésekkel.

Ne viselje tovább, ha sérülést talál a lábbeli bármely részén!

Tárolás: Tárolja a lábbeliket az eredeti csomagolásában! Felhasználható a gyártástól számított 2 éven belül. A lábbelik tényleges élettartama rövidebb is lehet, függően a viselés, tárolás és az ápolás körülményeitől. Magas hőmérséklet vagy páratartalom csökkenti a használhatóság idejét.

Jelzések: minden lábbelik megtalálhatók a következő jelzések: gyártó: CERVA, méret, típuszám, alapanyagok: felsőrész – bőr, bélés – textil, talp – műanyag, EK megfelelőségi jelzés (CE jel), gyártás időpontja (negyedév/év).

Készült Kínában

Forgalomba hozza: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

(PL) OBUWIE ROBOCZE – INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Obuwie robocze. Przeznaczone do ochrony przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych, które nie są wyjątkowe ani ekstremalne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Należy bardzo starannie przmyerzyć obuwie i dobrze właściwy rozmiar. Sznurowadła butów należą właściwie naciągnąć i starannie zawiązać, aby but przylegał do nogi użytkownika.

KONSERWACJA: Czyszczanie butów należy wykonywać za pomocą przeznaczonych do tego środków używając na przykład miękkiej szczotki włosianej lub gumowej, obuwia nie należy pastować. Zamoczone obuwie należy wysuszyć. Obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej, w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu. Przed użyciem obuwia należy sprawdzić jego stan, a przede wszystkim:

- działanie zapięcia (sznurowadła)
- profil podejśw
- istnienie ewentualnych uszkodzeń, itd.

Nie używać uszkodzonych butów, muszą być zastąpione nowymi.

MAGAZYNOWANIE: Obuwie należy magazynować w oryginalnym opakowaniu. Maksymalny czas przechowywania wynosi 2 lata. Nie należy przechowywać obuwia w pomieszczeniu, gdzie jest wysoka wilgotność i temperatura – żywotność obuwia się skraca. Calkowity okres użytkowania butów zależy również od stopnia i szybkości ich zużycia w konkretnych warunkach.

OZNACZENIE: Każda para butów jest oznaczona chronionym znakiem towarowym CERVA, danymi dotyczącymi rozmiaru i typu obuwia, materiału, z których jest wykonana wierzchnia część obuwia – skóra, podszewka - tkanina, podejście - plastik, oznaczeniem zgodności CE oraz datą produkcji (kwartał, rok).

Miejsce produkcji: Chiny

Podmiot upoważniony: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

(RO) ÎNCĂLTĂMINTE DE LUCRU – INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Încăltăminte de lucru. Conceptă pentru a vă proteja împotriva condițiilor meteorologice non-extreme.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: Determinați măsura corectă probând și măsurând încăltăminta. Mijloacele de închidere trebuie utilizate corect iar săruturile trebuie strânse în mod corespunzător.

ÎNTRETINERE: Curătați încăltăminta cu ajutorul unor produse destinate acestui scop, cum ar fi o perie moale sau o radieră de cauciuc. Nu aplicați cremă. Uscați bine încăltăminta udă, la temperatură camerei, într-o încăpere bine ventilată. Înainte de a utiliza încăltăminta, verificați dacă aceasta este intactă. Verificați:

- funcționalitatea mijloacelor de închidere
- profilul tâlpilor
- posibilele deteriorări.

Nu utilizați produse deteriorante. Încăltăminta deteriorată trebuie înlocuită cu încăltăminte nouă.

DEPOZITARE: Depozitați încăltăminta în ambalajul original. Perioada de depozitare este de 2 ani. Durata de viață a articolelor de încăltăminte este redusă de condițiile de depozitare necorespunzătoare, cum ar fi temperatura sau umiditatea ridicată. Durata totală de utilizare a articolelor de încăltăminte depinde de ritmul de uzură, care este dependent de condițiile de mediu.

MARCAJ: Fiecare pereche este marcată cu următoarele elemente: marca comercială CERVA, informații despre măsură, tipul, combinația de materiale: parte exterioară – piele, căptușelă – material textil, talpă – plastic, marcasul de conformitate CE și data fabricației (trimestru, an).

Produs în: China

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republic Ceha

(SK) PRACOVNÁ OBUV – INŠTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA

POPIS: Pracovná obuv pre ochranu proti minimálnym rizikám, pred poveternostnými podmienkami, ktoré nie sú výnimcové a ani extrémne.

NÁVOD K POUŽITIU: Dôkladným skúšaním a meraním je nutné stanoviť vhodnú veľkosť obuvi. Šnurovanie musí byť napevno aby obuv plnila účel a dôkladne obopínaла nohu užívateľa.

ÚDRŽBA: Čistenie obuvi vykonávajte s mäkkým kartáčom a vhodnými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte krémy na obuv.

Vlhkú obuv vždy dobre vysušte. Sušenie musí prebiehať pri izbovej teplote v dostatočne vetranej miestnosti. Obuv nesmie byť sušená pri vysokej teplote, alebo za pomocí zdrojov sálavého tepla. Pred použitím obuv skontrolujte. Poškodenú obuv nepoužívajte a nahradte ju novou.

SKLADOVANIE: Obuv skladujte v pôvodnom balení. Skladovacie doba je dva roky. Pod nevhodnými skladovacími podmienkami, ktoré znižujú životnosť obuvi sa rozumie: vysoká vlhkosť a teplota. Dĺžka celkovej použiteľnosti obuvi závisí taktiež na rýchlosťi opotrebenia v daných podmienkach.

UPOZORNENIE: Obuv je zaradená do kategórie: CE CAT 1.

ZNAČENIE: Na každom páre je označený typ obuvi, materiál: zvršok – koža, podšívka – textil, podošva - plast, veľkosťné číslo obuvi, dátum výroby (štvrtrok/rok), značka zhody, identifikácia výrobcu CERVA,

Výroba Čína

Zástupca pre SR: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec