




urgent

1006



Dostępny zakres wielkości: **8-9-10**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI
rękawic zaklasyfikowanych do CE kategorii I

OPIS RĘKAWIC:

Rękawice należą do środków ochrony indywidualnej (PPE) określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i spełniają wytyczne tej dyrektywy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005r. W sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. Nr 259, pozycja. 2173. Rękawice spełniają wymagania normy PN-EN 420:2005.

Zaklasyfikowane zostały do kategorii I. **Tylko do minimalnych zagrożeń.**

Rękawica wykonana jest z bawełny, powlekana od wewnętrznej części powłoką nitrylu.

PRZEZNACZENIE I UŻYTKOWANIE:

Rękawice zabezpieczają przed działaniem czynników minimalnego ryzyka (dla kategorii I- tylko do minimalnych zagrożeń).

Kategoria ta obejmuje wyłącznie środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony przed:

- mechanicznym oddziaływaniem, którego skutki są powierzchowne,
- środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania,
- zagrożeniami związanymi z manipulowaniem gorącymi przedmiotami, nie narażającymi użytkownika na działanie temperatury przekraczającej 50°C lub na niebezpieczne uderzenia,
- lekkimi uderzeniami i drganiem, których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.

UWAGA:

Każdorazowo przed przystąpieniem do użytkowania rękawicy należy sprawdzić metodą organoleptyczną czy rękawice nie są uszkodzone (rozdarcie, przetarcie, przecięcie, przekłucie). Nie można jednoznacznie określić okresu użytkowania rękawic. Rękawice z oznakami jakichkolwiek uszkodzeń powinny być natychmiast wycofane z użytkowania.

Rozmiar rękawic powinien być dobrany do wielkości dłoni.

OSTRZEŻENIE:

Rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn.

PRZECHOWYWANIE:

Rękawice należy przechowywać na półkach lub kratownicach w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, w temperaturze 5 - 25 stopni C. i wilgotności względnej powietrza 65% (+/- 5%), w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od urządzeń grzewczych i punktów świetlnych, w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym, działaniem środków chemicznych i słońca.

Maksymalny czas przechowywania rękawic - 3 lata od daty produkcji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Czyszczenie rękawic należy przeprowadzać codziennie po zakończeniu pracy.

Zabrudzone rękawice należy oczyścić suchą szmatką lub miękką szczotką.

Zawilgocone lub zamoczone rękawice należy suszyć w temperaturze pokojowej.


Pranie lub czyszczenie chemiczne nie jest zalecane.

RODZAJ OPAKOWANIA ODPOWIEDNIEGO DO TRANSPORTU:

Rękawice należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta.

Upoważniony przedstawiciel: URGENT R. Szczęsny, M. Więżniak Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 1, 87-630 Skępe

PRZYKŁAD ZNAKOWANIA RĘKAWIC:



Data produkcji(produced): miesiąc (month)/rok(year)